

Заканчивание / интенсификация скважин



[130-81-1-A](#)
[130-81-1-B](#)
[130-81-1-C](#)

[Вискозиметр НРНТ, модель 1100, 230 В](#)



[130-85](#)

[Измеритель сопротивления с батареей и ящиком для транспортировки.](#)



[130-86](#)

[Измеритель сопротивления, температуры, TDS, CON® 410 Водонепроницаемый.](#)

[152-95](#)

[Кальциметр](#)



[120-60-1](#)

[Мешалка постоянной скорости
OFITE, модель 20](#)



[153-52](#)

[Набор гидрометров в футляре](#)



[161-70](#)

[Набор для определения
Железа \(Fe+3\).](#)



[130-38-4](#)

[Нагревательный стакан со
съемной крышкой, 115 В](#)



[130-38-6](#)

[Нагревательный стакан со
съемной крышкой, 230 В](#)



[299-10](#)

[Портативный Турбидиметр](#)



[145-00-10](#)

[Прибор для испытания мембранных фильтров Millipore®.](#)



[152-96](#)

[Регистрирующий Кальциметр](#)



[145-66](#)

[Тестовый набор для](#)



[определения цинка \(Zn\) В растворе.](#)

[< Набор гидрометров в футляре Вверх Вискозиметр НРНТ, модель 1100, 230 В >](#)

Источник: <http://ofite.ru/node/11>